

W510F



105731

- DE – Bedienungsanleitung**
- EN – Manual Instruction**
- FR – Manuel d'utilisation**
- NL – Gebruiksaanwijzing**
- PL – Instrukcja obsługi**
- RU – Инструкция по эксплуатации**

Рекомендации по эксплуатации и уходу за сковородой ВОК

- Распаковать сковороду ВОК, удалить и утилизировать упаковочный материал в соответствии с предписаниями в области охраны окружающей среды.
- Перед первым использованием сковороду ВОК помыть с помощью горячей воды и мягкого средства для мытья посуды. Воспользоваться мягкой салфеткой или губкой для мытья посуды. Таким образом будут удалены остатки производственных материалов и упаковки. Несколько раз ополоснуть сковороду ВОК чистой водой и в завершение тщательно осушить.
- Перед использованием следует всегда обращать внимание, чтобы сковорода ВОК была чистой и сухой, в противном случае вследствие высоких температур на внешней поверхности могут появиться прокрашивания.
- Никогда не оставлять пустую сковороду ВОК на горячей горелке или на варочной поверхности.
- Во время приготовления следует стараться использовать по возможности низкие температуры с целью минимизации прокрашиваний.
- Избегать ударов и внезапных сильных изменений температуры. Не подвергать сковороду ВОК внезапному охлаждению.
- Во время приготовления не следует использовать никаких металлических кухонных принадлежностей или острых предметов, которые могли бы поцарапать поверхность. Рекомендуем пользоваться лопатками для сковороды или ложками из термостойкого пластика или древесины..
- После каждого использования сковороду ВОК следует очистить с помощью щетки для мытья посуды, мягкой салфетки или губки для мытья посуды. воспользоваться мягким моющим средством.

Указание: Сковороду ВОК можно мыть в посудомоечной машине!

- В случае более сильных загрязнений рекомендуем замочить сковороду ВОК водой на некоторое время, затем очистить в соответствии с инструкциями выше.
- Никогда не следует использовать для очистки отбеливающие средства или средства, содержащие хлор.
- Для того чтобы удалить пятна со сковороды ВОК можно использовать уксус или жидкую лимонную кислоту. После очистки намочить мягкую салфетку уксусом или лимонной кислотой, и протереть ею внутреннюю и внешнюю поверхность сковороды ВОК. Сковорода ВОК будет блестеть как перед первым использованием.